

V03


## UBICACION

3

Av. Cordoba (2° Cocina/Oficina/Vestuario)

3

Libertad (2° Salon Dorado)



## DESCRIPCION DE COMPONENTES

Marco madera (cedro)

Contramarco moldurado (cedro)

Hoja: madera

Contravidrio : madera

Vidrio: vitreaux

Herraje

Pintura:

Apertura: abrir

## OBSERVACIONES

Teatro Nacional Cervantes/ Relevamiento de Carpinterías exteriores