



Universidad de Buenos Aires  
Facultad de Ciencias Económicas  
Coordinación de Obras

PLANO NUMERO	LOCALES		SOLADOS			ZOCALOS	CARPINTERIAS	PINTURAS	INSTALACIONES	INCENDIO	DEMOLICION	ESTRUCTURA		OBSERVACIONES		
	LOCAL NUMERO	DESIGNACION	madera flotante de alto transito	piso acustico sobre estereoestructura	restaurar piso existente	de madera	no hay	PF / vidrio laminado 6+6 marco de aluminio	mover/ restaurar	al látex	seguridad	prevencion	parcial	nueva	cateo/ reforzar existente	COMENTARIO
FCE -1	1.1	CIRCULACION ACCESO			X		X	X	X	X	x	X	X			
	1.2	CIRCULACION PATIO HOUSSAY			X		X	X	X	X	x	X				
	1.3	CIRCULACION PATIO HOUSSAY ELEVADA	X	X		X				X	x	X		X	X	

FCE-1  
CIRCULACIÓN