

CONSULTA N° 23

Consulta:

Las Puertas H04, ingreso a Sala de Grupo Electrónico y A103 de ingreso al laboratorio, están en los planos, pero no están en planillas de carpintería ni en la planilla de cotización. Se deben considerar.

RESPUESTA:

Todas las puertas que se aprecien en planos deberán incluirse.