


V04**UBICACION**

2 Av. Cordoba (4° Deposito/Oficina auditoria)

2 Libertad (4° depositi/utileria)

**DESCRIPCION DE COMPONENTES**

Marco madera (cedro)

Contramarco moldurado (cedro)

Hoja: madera

Contravidrio : madera

Vidrio: vitreaux

Herraje

Pintura:

Apertura: abrir

OBSERVACIONES**Teatro Nacional Cervantes/ Relevamiento de Carpinterias exteriores**