V07	UBICACION
5	Pasaje Carruajes (PBº baño/museo)



DESCRIPCION DE COMPONENTES
Marco madera (cedro)
Contramarco moldurado (cedro)
Hoja: madera
Contravidrio : madera
Vidrio: vitreaux
Herraje
Pintura:
Apertura: abrir

OBSERVACIONES

Teatro Nacional Cervantes/ Relevamiento de Carpinterias exteriores