


V06	UBICACION
7	Av. Cordoba (5° oficinas)
7	Libertad (5° taller utileria)



DESCRIPCION DE COMPONENTES
Marco madera (cedro)
Contramarco moldurado (cedro)
Hoja: madera
Contravidrio : madera
Vidrio: vitreaux
Herraje
Pintura:
Apertura: abrir
OBSERVACIONES
<p>Teatro Nacional Cervantes/ Relevamiento de Carpinterias exteriores</p>