


V02	UBICACION
2	Av. Cordoba (2° Sala Argentina/taller maquillaje)
1	Ochava (2° Sala Argentina)
2	Libertad (2° Sala Argentina/ taller de fotografia)



DESCRIPCION DE COMPONENTES
Marco madera (cedro)
Contramarco moldurado (cedro)
Hoja: madera
Contravidrio : madera
Vidrio: vitreaux
Herraje
Pintura:
Apertura: abrir
OBSERVACIONES
Teatro Nacional Cervantes/ Relevamiento de Carpinterias exteriores